

**Информация в районный суд
ГБУ СО ЯО Кривецкий психоневрологический интернат
по предписанию. №110/1/1 от 25.10.2018г. ГУ МЧС России по Ярославской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам.**

№ п/п	Пункт предписания	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Отметка об исполнении
1.	Ответственному за обеспечение пожарной безопасности объекта пройти обучение мерам пожарной безопасности, (пожарнотехнический минимум).	01 января 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 23.10.2018г.
2.	Выполнить измерения сопротивления заземлителей - молниезащиты здания.	01 января 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 22.10.2018г.
3.	Выполнить проверку качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания.	01 января 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 09.10.2018г.
4.	Вторые створки дверей лестничных клеток 1-го и 2-го этажей оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 16.10.2018
5.	Помещение бывшей колясочной оборудовать пожарными извещателями АУПС.	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 07.02.2018
6.	Помещение для медицинских отходов, расположенное на 1-м этаже, оборудовать пожарными извещателями АУПС.	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 07.02.2018
7.	Дежурный персонал обеспечить в полном объеме средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	01 января 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 18.10.2018г.

8.	Отделка потолка в прихожих жилых комнат общего отделения и отделения милосердия, через которые осуществляется эвакуация граждан, выполнить материалами класса пожарной опасности не более чем КМ1, где свойства пожарной опасности строительных материалов должны быть не более, чем Г1, В1, Д2, Т2, РП1.	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	В суде
9.	В помещениях дымовые пожарные извещатели установить на расстоянии не менее 0.5 м до электросветильников (в помещении бухгалтерии, архива, аптеки, служебных и жилых помещениях и т.д.)	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	В суде
10.	В помещении для хранения мед. отходов дымовые извещатели установить на расстоянии не менее 1м до вентиляционных отверстий.	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 07.12.2018г.
11.	Настенные речевые оповещатели установить на расстоянии не менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	В суде
12.	На дверях помещений складского и производственного назначения выполнить обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	01 января 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 29.10.2018г.
13.	Не допускать изменения (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности помещения (по тех. паспорту помещение №14, №15- помещения	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 13.12.2018г.

	для бытовых нужд с местом для стрики и глажки), приспособлено под помещение сестры-хозяйки, где складировается мягкий инвентарь, постельные принадлежности, одежда и тд.)			
14.	Двери, установленные в противопожарной перегородке данного помещения, ведущие в общий коридор, выполнить в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности. (Должны иметь предел огнестойкости, не ниже EI 30).	01 января 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 17.12.2018г.
15.	Не допускать изменения (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности помещений (по тех. паспорту помещение №279, №282 (коридоры, расположенные в подвале здания). Демонтировать помещение кладовки, оборудованное в помещении по тех. паспорту №279, очистить помещения №279, №282 от горючих материалов.	01 января 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Выполнено 13.12.2018г.
16.	Здание оборудовать системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	Отменен решением суда

	подтверждение его получения каждым оповещаемым.			
17.	Перегородки венткамер, расположенных на чердаке здания, выполнить до плоскости крыши.	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	В суде
18.	Кабели линий, проложенных к извещателям и оповещателям, выполнить огнестойким кабелем, не распространяющим горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, типа нг- FRLSLTx.	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	В суде
19.	Отделку пола в жилых комнатах общего отделения и отделения милосердия, выполнить материалами класса пожарной опасности не более чем КМ2, где свойства пожарной опасности строительных материалов должны быть не более, чем Г1, В2, Д2, Т2, РП1.	01 ноября 2019 года	Директор учреждения Замятин А.Г.	В суде

Директор ГБУ СО ЯО
Кривецкий психоневрологический интернат



А.Г. Замятин